«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Березівського ВПУ
Одеської політехніки

Максим ШЕВЧЕНКО

22.08. 2024 року

Акт
обстеження електричної підстанції, електрощитових

Ми, постійно діюча технічна комісія з обстеження обладнання та устаткування в майстернях, лабораторіях, кабінетах, харчовому блоці, побутових кімнатах гуртожитку, виробничих приміщеннях, електричній підстанції, електрощитові, Березівського ВПУ Одеської політехніки
в складі:

Голова комісії: - Янченко Л. Г.- заст. директора з НВР, відповідальна за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Члени комісії:
- Троянович О.А.- технік з експлуатації будівель
- Рибін В.І.- відповідальний за безпечну експлуатацію електрогосподарства
- Цалей П.Д.- старший майстер
- Макарський І.М.- завідуючий господарством
- Узун Д.М.- інженер з охорони праці.

Склала акт, про перевірку технічного стану з експлуатації електрощитових, електричної підстанції.
Під час перевірки було встановлено:

Місце розташування	Номер та назва електрощитової 380 V	Опис стану
Гуртожиток		
І поверх (щитова)	**1** - ввідний	задовільний
	2 - розподільчий	задовільний
	3 - розподільчий	задовільний
	4 - розподільчий	задовільний
І поверх ліве крило біля сходів	освітлювальний	задовільний
І поверх праве крило біля сходів	освітлювальний	задовільний
Громадсько-побутовий корпус		
Перехід підвального приміщення	**1**- розподільчий	задовільний
	2 - розподільчий	задовільний
	3 - розподільчий	задовільний
харчовий блок, коридор	**4** - розподільчий	задовільний
	5 - розподільчий	задовільний
харчовий блок, цех для приготування гарячих страв	**6** - розподільчий	задовільний
майстерня кухарів	**7**- розподільчий	задовільний
І поверх біля харчового блоку на сходах	освітлювальний	задовільний
І поверх біля актової та спортивної зали на сходах	освітлювальний	задовільний
ІІ поверх актова зала на сцені з правого боку	два освітлювальних	задовільний

Учбово-адміністративний корпус		
підвальне приміщення в коридорі напроти сходів	два освітлювальних	задовільний
підвальне приміщення по коридору з лівої сторони перше приміщення (щитова)	**1** - розподільчий	задовільний
	2 - розподільчий	задовільний
	3 - розподільчий	задовільний
	4 - розподільчий	задовільний
І поверх праве крило	освітлювальний	задовільний
І поверх ліве крило	освітлювальний	задовільний
ІІ поверх праве крило	освітлювальний	задовільний
ІІ поверх ліве крило	освітлювальний	задовільний
ІІІ поверх праве крило	освітлювальний	задовільний
ІІІ поверх ліве крило	освітлювальний	задовільний
IV поверх праве крило	освітлювальний	задовільний
IV поверх ліве крило	освітлювальний	задовільний
Майстерні		
майстерня столярна теслярська та механічна (підсобне приміщення)	**1** - розподільчий	задовільний
майстерня столярна теслярська та механічна	**2** - розподільчий	задовільний
НПЦ інноваційних технологій індустрії харчування	**3** - силово-розподільчий	задовільний
	освітлювальний	задовільний
лабораторія навчально-ресторанного комплексу	**4** - силово-розподільчий	задовільний
І поверх щитова	**5** - ввідний	задовільний
	6 - силово-розподільчий	задовільний
	7 - силово-розподільчий	задовільний
	освітлювальний	задовільний
І поверх у коридорі біля щитової	освітлювальний	задовільний
кабінет правил дорожнього руху, основ керування автомобілем та безпеки руху	освітлювальний	задовільний
НПЦ сучасних технологій зварювання	**8** - силово-розподільчий	задовільний
майстерня ручного та електродугового зварювання	**9** - силово-розподільчий	задовільний
кабінет НПЦ сучасних технологій зварювання	освітлювальний	задовільний
ІІ поверх коридор зліва	освітлювальний	задовільний
ІІ поверх коридор з права	**10** - силово-розподільчий	задовільний
Котельня		
перша зала топки	**1**-силово-розподільчий	задовільний
Електрична підстанція	380 / **1**- 0,4 кВт/ **2** -10кВт	задовільний

Заступник директора з НВР Лариса ЯНЧЕНКО

Технік з експлуатації будівель Оксана ТРОЯНОВИЧ

Старший майстер Павло ЦАЛЕЙ

Відповідальний за безпечну експлуатацію електрогосподарства Вадим РИБІН

Завідуючий господарством Іван МАКАРСЬКИЙ

Інженер з охорони праці Домніка УЗУН